410525

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

CERTIFICADO

FECHA:	05/10/2017	PLACA:	RMX933
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INPECCIÓN:	2561626539	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCIÓN:	CIA AUTOMOTORES PERITEC		

ASEGURABLE: No Aplica "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2012
TIPO	SCALA	CARROCERÍA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1596
COD. FASEC.	08001133	COMBUSTIBLE	GSL
No. MOTOR	QG16388899	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNMC4C2HMCP861339	TIPO DE CAJA	MT
No. SERIAL	*****	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	22103		
ENVIADO A			

COMPAÑIA			
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO			
NOMBRE			
IDENTIFICACION	OSCAR DARIO JIMENEZ GALVIS		
DIRECCION	19422138		
PROFESION	CRA 6 NO 6C - 58	Tel.	3115679925
V/R CLIENTE	OTROS		
V/R FASECOLDA	$ 0,00		
V/R COLSERAUTO	$ 22.900.000,00		
V/R ACCESORIOS	$ 22.200.000,00	VR ACCESORIOS	$ 0,00

Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL

LATONERÍA	##################################	89%
PINTURA	##################################	100%
VIDRIOS	##################################	100%
CHASIS	##################################	100%
TAPICERÍA	##################################	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	100%
IDENTIFICACIÓN	##################################	100%
	##################################	100%

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo





Observaciones

VH NO PRESENTA REPORTES EN NUESTRA BASE DE DATOS. VH PRESENTA RAYON: EN G/FANGO IZQUERDO, EN PUERTAS IZQUIERDAS Y DERECHAS., , NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

Chequeo control de Calidad

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ◉ OPCIONAL ✗ NO TIENE

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL S/R	1	$ 0,00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0,00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	$ 0,00

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Chequeo control de Calidad

COPYRIGHT c 2003 **COLSERAUTO S.A.**: Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo.

Observaciones

FRENO AUXILIAR



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



Chequeo control de Calidad

SUSPENSIÓN



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

Chequeo control de Calidad

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

Chequeo control de Calidad

FOTOS VEHÍCULO

MARCA

RENAULT

CLASE

AUTOMOVIL

TIPO

SCALA

Chequeo control de Calidad

Firma Cliente: _____

C.C.

Inspector: _____

HEDIER OCTAVIO AGUDELO

PERITEC

Nº 8533019-9

I.J (R) Jorge Enrique Salamanca Cepeda

Técnico en Identificación de Automotore.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnostico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; **COLSERAUTO S.A.** ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

BOGOTÁ: CALLE 98A No. 69C-15 PBX: (1)7452121 FAX: (1)6245104/2713050 - **BOGOTÁ PESADOS:** AV. CARRERA 86 No. 17-10 TEL.: (1)7452121 - **BARRANQUILLA:** CARRERA 53 No. 66-23 TEL.: (5)3850304 - 3686446 TELEFAX: (5)3850702 - **CALI:** AV. 3N No. 60N-15 TELS.: (2)6801663/64 FAX: (2)6800676 **CALI SUR:** CARRERA 55 No. 11-55 TEL.: (2)3104141 - **BUCARAMANGA:** CARRERA 20 No. 51A-106 TEL.: (7)6322959 TELEFAX: (1)6328888 - **MEDELLÍN:** CARRERA 48 (AV. LOS INDUSTRIALES) No. 20-37 TEL.: (4)2629352 FAX: (4)6041737 - **CÚCUTA:** CALLE 0 No. 7A-152 VÍA AL AEROPUERTO TEL.: (7)5877260.

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

834832

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

INFORME TÉCNICO

FECHA:	05/10/2017	No. Informe	2561626539
PLACA:	RMX933	Ciudad	CIA AUTOMOTORES PERITEC

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	RENAULT
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	SCALA
MODELO	2012
NACIONALIDAD	KOR
COLOR	NEGRO
CILINDRAJE	1596

NOMBRE	OSCAR DARIO JIMENEZ GALVIS
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	19422138
DIRECCIÓN	CRA 6 NO 6C - 58
TELÉFONO	3115679925
Rombo	4

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
QG16388899	*****	KNMC4C2HMCP861339

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002848991
PLACA RMX933 | MARCA RENAULT | LINEA SCALA | MODELO 2012
CILINDRADA CC 1.598 | COLOR NEGRO METALICO | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO AUTOMOVIL | TIPO CARROCERIA SEDAN | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NUMERO DE MOTOR QG16388899 | REG N | VIN KNMC4C2HMCP861339
NUMERO DE SERIE ***** | REG N | NUMERO DE CHASIS KNMC4C2HMCP861339 | REG N
PROPIETARIO (APELLIDOS Y NOMBRES) JIMENEZ GALVIS OSCAR DARIO | IDENTIFICACION C.C. 19422133
05.10.2017 15:02

RESTRICCION MOVILIDAD | CILINDRAJE 1596 | POTENCIA HP 110
DECLARACION DE IMPORTACION 862011000068988 | VIE I | FECHA IMPORT. 31/08/2011 | PUERTAS 4
LIMITACION A LA PROPIEDAD
PRENDA - FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS DE COLOMBIA "FROMEDICO"
FECHA MATRICULA 12/12/2011 | FECHA EXP. LIC. TTO. 12/12/2011 | FECHA VENCIMIENTO *****
ORGANISMO DE TRANSITO SDM - BOGOTA D.C.
LT01002321621
05.10.2017 15:03

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐



X X X X X



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTA BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

PERITEC
I.J (R) Jorge Enrique Salamanca Cepeda
Técnico en Identificación de Automotores
Nit 9533619

Firma _____
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 2.

BOGOTÁ: CALLE 98A No. 69C-15 PBX: (1)7452121 FAX: (1)6245104/2713050 - **BOGOTÁ PESADOS:** AV. CARRERA 86 No. 17-10 TEL.:: (1)7452121 - **BARRANQUILLA:** CARRERA 53 No. 66-23 TEL.: (5)3850304 - 3686446 TELEFAX: (5)3850702 - **CALI:** AV. 3N No. 60N-15 TELS.: (2)6801663/64 FAX: (2)6800676 **CALI SUR:** CARRERA 55 No. 11-55 TEL.: (2)3104141 - **BUCARAMANGA:** CARRERA 20 No. 51A-106 TEL.: (7)6322959 TELEFAX: (1)6328888 - **MEDELLÍN:** CARRERA 48 (AV. LOS INDUSTRIALES) No. 20-37 TEL.: (4)2629352 FAX: (4)6041737 **SANTA MARTA:** AV. FERROCARRIL No. 21-100 TEL.: 313 3955216 - **CÚCUTA:** CALLE 0 No. 7A-152 VÍA AL AEROPUERTO TEL.: (7)5877260 **RESTO DEL PAÍS Y HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTO.COM**

HISTORIAL DE ACCIDENTES DE VEHÍCULOS ASEGURADOS

Placa del Vehículo RMX933

Digite el código

Mostrar otro código

Buscar

Fecha del Siniestro	Tipo de Siniestro
Búsqueda realizada, pero no se encontró información de siniestros	

Consulta realizada el jueves, 05 de octubre de 2017 a las 03:30 p.m.

fasecolda
Federación de Aseguradores Colombianos

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	05/10/2017	PLACA:	RMX933
ATENDIDO PARA:	Nº 196699 Particular		
No.INSPECCION:	2561626539	ROMBO:	4
CENTRO DE INSPECCION:	CIA AUTOMOTORES PERITEC		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2012
TIPO	SCALA	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1596
COD. FASEC.	08001133	COMBUSTIBLE	GSL
No. MOTOR	QG16388899	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNMC4C2HMCP861339	TIPO CAJA	MT
No. SERIAL	*****	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	22103

NOMBRE	OSCAR DARIO JIMENEZ GALVIS
IDENTIFICACION	19422138
DIRECCION	CRA 6 NO 6C - 58
TELEFONO	3115679925
V/R CLIENTE	$ 0,00
V/R FASECOLDA	$ 22.900.000,00
V/R COLSERAUTO	$ 22.200.000,00
V/R ACCESORIOS	$ 0,00

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

PERITEC

Cc. No 9533619-8
J (R) Jorge Enrique Salamanca Cepeda
Técnico en identificación de Automotore

Inspector

Firma Cliente: _____
C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien, El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz
Nit. 860.053.123-8

CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Fecha:	05/10/2017	**Ciudad:**	PEREIRA
Placa:	RMX933	**Centro de Servicio:**	CIA AUTOMOTORES PERITEC

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	RENAULT	**NOMBRE**	OSCAR DARIO JIMENEZ GALVIS
MODELO	2012	**CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)**	19422138
N° DE MOTOR	QG16388899	**DIRECCIÓN**	CRA 6 NO 6C - 58
N° SERIE	*****	**TELEFONO**	3115679925
N° CHASIS	KNMC4C2HMCP861339		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
93	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

OBSERVACIONES

LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A
luis.avendano@colserauto.com| PBX:7452121
Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamenteen criterios tecnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehiculo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Asi mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto ™
Todos los derechos reservados.